

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
Vv tăng cường phối hợp thông tin,
tuyên truyền về chương trình triệu hồi
túi khí TAKATA trên địa bàn xã

Đại Sơn, ngày tháng 6 năm 2026

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công;
- Trưởng các thôn trên địa bàn xã;
- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành trên địa bàn xã;

Căn cứ Công văn số 3140/SCT-QLTM ngày 09/06/2026 của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng về việc phối hợp thông tin, tuyên truyền chương trình triệu hồi túi khí TAKATA; Theo đề xuất tại Văn bản số 060402/2026/VAMA ngày 04/06/2026 của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng;

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã Đại Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể và các thôn tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công

- Chủ trì biên soạn bản tin kỹ thuật chi tiết dựa trên tài liệu cảnh báo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam. Nội dung tập trung phân tích rõ cơ chế lỗi, mức độ nguy hiểm của túi khí và quyền lợi thay thế miễn phí của người dân.

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh toàn xã để đảm bảo thông tin tiếp cận đến tối đa tới người dân.

- Biên tập nội dung ngắn gọn kèm theo bảng tra cứu các dòng xe lỗi để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của xã.

2. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

- Tổ chức phổ biến trực tiếp nội dung Công văn này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong các buổi họp giao ban, sinh hoạt chuyên đề định kỳ của tổ chức mình.

- Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên sở hữu phương tiện ô tô phải là người tiên phong thực hiện tra cứu số VIN của phương tiện cá nhân. Đồng thời tích cực chia sẻ, vận động người thân, bạn bè sở hữu phương tiện cùng phân khúc chủ động kiểm tra.

3. Trưởng thôn trên địa bàn

- Chủ động tuyên truyền các hộ gia đình đang sở hữu, sử dụng phương tiện ô tô trên địa bàn thôn quản lý để nhắc nhở và phát tờ rơi thông tin trực tiếp.

- Đăng tải toàn văn nội dung cảnh báo kèm danh sách chi tiết các dòng xe bị ảnh hưởng lên các nhóm Zalo cộng đồng, Zalo chi bộ, nhóm sinh hoạt thôn để người dân có thể dễ dàng sao chép các đường link hệ thống tra cứu trực tuyến.

4. Nội dung kỹ thuật cần được kiểm tra

- Cụm bơm túi khí do công ty Takata cung cấp trên các dòng xe thuộc diện ảnh hưởng có nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian. Khi phương tiện gặp va chạm và hệ thống túi khí được kích hoạt, áp lực bên trong cụm bơm khí có thể tăng cao đột biến vượt mức kiểm soát, dẫn đến khả năng cụm bơm bị nứt vỡ.

- Trong trường hợp cụm bơm khí bị nứt vỡ, các mảnh vỡ kim loại sắc nhọn của vỏ bơm khí sẽ bị bắn văng trực tiếp xuyên qua túi khí đã được bơm phồng. Các mảnh kim loại này lao vào khoang lái với tốc độ cao, dẫn đến nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong cho tài xế và hành khách đi cùng.

- Chương trình kiểm tra và thay thế cụm bơm khí mới được thực hiện hoàn toàn **MIỄN PHÍ**. Tất cả các chi phí linh kiện và tiền công đều do nhà sản xuất chi trả.

Danh mục các phương tiện bị ảnh hưởng tại Việt Nam để người dân đối chiếu:

TT	Hãng xe	Các dòng xe thuộc diện ảnh hưởng DOCX	Giai đoạn/Năm sản xuất DOCX	Đường link hệ thống kiểm tra chính thức DOCX
1	Toyota	Vios, Yaris, Altis, Lexus GX460	2004 ~ 2013	https://www.toyota.com.vn/dich-vu/kiem-travin
2	Mitsubishi	Pajero, Zinger, Triton	2007 ~ 2015	https://www.mitsubishi-motors.com.vn/dichvu/kiem-tra-trieu-hoi
3	Ford	Ranger (sản xuất 2003-2011) Everest (sản xuất 2005-2013)	2003 - 2013	https://www.ford.com.vn/support/recalls/
4	Ford	Mondeo	2008 - 2009	https://www.ford.com.vn/support/recalls/
5	Honda	CR-V, CITY, CIVIC, ACCORD	2008 - 2014	https://www.honda.com.vn/o-to/trieu-hoi
6	Mercedes-Benz	C-Class (Số loại W204) GLK (Số loại X204)	08/2007-07/2015	https://www.mercedesbenz.com.vn/vi/passengercars/services/

Khuyến nghị người dân lật Giấy đăng ký xe để lấy Số khung (số VIN), sau đó truy cập vào đường link tương ứng với hãng xe của mình ở bảng trên để

nhập thông tin tra cứu trực tuyến. Trường hợp xác định xe nằm trong diện lỗi, cần lập tức liên hệ với hotline của nhà sản xuất hoặc mang xe đến đại lý ủy quyền gần nhất để được kiểm tra, thay thế cụm bơm khí mới kịp thời nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Ủy ban nhân dân xã Đại Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể và các thôn phối hợp thực hiện nghiêm túc nội dung này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Thị Châu Hà