

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHÙ LIỄN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD, NN&MT
V/v xử lý khu vực sạt lở núi Cột Cờ tại ngõ 454
đường Trần Tất Văn, phường Phù Liễn

Phù Liễn, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Lữ đoàn Thông tin 603;
- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường;
- Công an phường;
- Ban Chỉ huy Quân sự phường;
- Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường;
- Phòng Kinh tế phường;
- Văn phòng HĐND và UBND phường;
- Tổ dân phố Trần Tất Văn.

Qua kiểm tra thực tế khu vực núi Cột Cờ tại ngõ 454 đường Trần Tất Văn, lồi vào khu Bệnh viện Phổi Hải Phòng, khu vực cạnh Trạm xá Lữ đoàn Thông tin 603, UBND phường Phù Liễn nhận thấy đã xảy ra sạt lở đất, đá với khối lượng ước khoảng 320 m³.

Khu vực sạt lở có vị trí cách nhà dân gần nhất khoảng 20 m. Điểm cao tại vị trí sạt lở khoảng 20 m, địa chất phía trên chủ yếu là đất, đá phong hóa, kết cấu không ổn định; phía dưới có những vị trí xuất hiện các lớp đá xếp chồng lên nhau. Trong điều kiện thời tiết tiếp tục có mưa do ảnh hưởng của bão số 4, đất đá đã ngậm nước, kết cấu địa chất có khả năng tiếp tục suy giảm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp theo ở mức cao, có khả năng ảnh hưởng đến các hộ dân tại ngõ 454 đường Trần Tất Văn và khu vực Trạm xá Lữ đoàn Thông tin 603.

Để chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, cơ quan, đơn vị và hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố, UBND phường Phù Liễn yêu cầu, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Xử lý trước mắt, bảo đảm an toàn khu vực sạt lở

1.1. Tổ dân phố Trần Tất Văn

Chủ động tổ chức xử lý, thu dọn lượng bùn, đất, đá đã sạt xuống mặt ngõ 454 đường Trần Tất Văn, bảo đảm giao thông đi lại, không để đất đá gây cản trở, mất an toàn cho người và phương tiện. Thường xuyên nắm tình hình tại khu vực; tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân không tập trung, đi lại hoặc tiếp cận sát chân khu vực sạt lở khi trời mưa, đặc biệt tại các thời điểm mưa lớn, có dấu hiệu đất đá tiếp tục dịch chuyển. Kịp thời báo cáo UBND phường khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như đất tiếp tục nứt, trượt, đá rơi, dòng nước chảy mạnh qua khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến nhà dân.

1.2. Ban Chỉ huy Quân sự phường

Khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ khu vực sạt lở và khu vực lân cận, đặc biệt kiểm tra **các công trình giao thông hào, công trình quân sự và các hạng mục có liên quan** trong phạm vi ảnh hưởng của khu vực núi Cột Cờ.

Chủ động đánh giá nguy cơ mất an toàn đối với các công trình quân sự; trường hợp phát hiện công trình có nguy cơ bị đất, đá sạt xuống, bị biến dạng, ảnh hưởng đến kết cấu hoặc có nguy cơ mất an toàn, **phải kịp thời tham mưu UBND phường phương án xử lý, bảo vệ, gia cố hoặc di chuyển theo quy định**, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm **“4 tại chỗ”**, sẵn sàng phối hợp xử lý tình huống sạt lở phát sinh; trường hợp sự cố vượt khả năng xử lý, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường để huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ.

1.3. Công an phường

Phối hợp với Tổ dân phố Trần Tất Văn và các lực lượng liên quan nắm tình hình, hướng dẫn bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại khu vực sạt lở.

Chủ động phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân hạn chế tiếp cận khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở; trường hợp tình hình diễn biến phức tạp, phối hợp tham mưu UBND phường phương án phân luồng, hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn.

1.4. Đề nghị Lữ đoàn Thông tin 603

Chủ động kiểm tra, rà soát khu vực **Trạm xá Lữ đoàn 603** và các công trình, hạng mục thuộc phạm vi quản lý có khả năng chịu ảnh hưởng của sạt lở.

Đề nghị Lữ đoàn quan tâm theo dõi sát diễn biến khu vực núi Cột Cờ phía tiếp giáp Trạm xá; chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, người bệnh và tài sản của đơn vị; chuẩn bị phương án di chuyển người, tài sản khi cần thiết.

Phối hợp chặt chẽ với UBND phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường và các lực lượng liên quan trong quá trình kiểm tra, xử lý, đặc biệt khi phát sinh tình huống sạt lở tiếp diễn.

1.5. Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường, Tổ dân phố Trần Tất Văn và Lữ đoàn Thông tin 603 kiểm tra, theo dõi diễn biến khu vực sạt lở.

Trên cơ sở hiện trạng thực tế, tham mưu UBND phường các biện pháp xử lý phù hợp, trước mắt tập trung bảo đảm an toàn cho người dân, Trạm xá Lữ đoàn 603 và các công trình lân cận; đồng thời phối hợp rà soát, xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng để đề xuất giải pháp xử lý lâu dài.

1.6. Phòng Kinh tế phường

Phối hợp với Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị

liên quan rà soát các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý; tham mưu UBND phường về nguồn lực, vật tư, phương tiện và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác xử lý, khắc phục hậu quả sạt lở theo quy định.

1.7. Văn phòng HĐND và UBND phường

Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện; phối hợp tham mưu UBND phường trong công tác chỉ đạo, điều hành và chế độ thông tin, báo cáo.

Kịp thời tham mưu UBND phường báo cáo cấp có thẩm quyền khi khu vực sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp hoặc vượt khả năng xử lý của địa phương.

2. Giải pháp xử lý lâu dài

2.1. Giao Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể khu vực núi Cột Cờ; xác định phạm vi khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở, mức độ ảnh hưởng đến nhà dân, đường giao thông, Trạm xá Lữ đoàn 603 và các công trình lân cận.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tham mưu UBND phường đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét phương án xử lý lâu dài, trong đó nghiên cứu các giải pháp ổn định mái taluy, gia cố chân và mái khu vực sạt lở, thoát nước mặt, chống xói, ngăn đất đá tiếp tục trượt xuống khu dân cư và các công trình, bảo đảm phù hợp với điều kiện địa chất, hiện trạng và quy định pháp luật.

2.2. Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp rà soát, xác định phạm vi ảnh hưởng đối với các công trình quân sự, công trình phòng thủ; tham mưu phương án bảo vệ, gia cố hoặc điều chỉnh các hạng mục có nguy cơ bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn công trình và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng.

2.3. Công an phường phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ thực hiện các phương án cảnh báo, hạn chế tiếp cận khu vực nguy hiểm khi có yêu cầu.

2.4. Đề nghị Lữ đoàn Thông tin 603 phối hợp với UBND phường trong việc cung cấp thông tin về hiện trạng khu vực tiếp giáp Trạm xá và các công trình thuộc phạm vi quản lý; chủ động đề xuất các biện pháp bảo đảm an toàn cho đơn vị, đặc biệt đối với Trạm xá Lữ đoàn.

2.5. Tổ dân phố Trần Tất Văn tiếp tục phối hợp theo dõi, bảo vệ hiện trạng khu vực; kịp thời thông tin cho UBND phường khi phát sinh dấu hiệu sạt lở mới, không để các hoạt động dân sinh hoặc tác động khác làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

3. Tổ chức thực hiện

UBND phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện, chủ động phối hợp, không để xảy ra bị động, bất ngờ trước diễn biến của thời tiết và nguy cơ sạt lở.

Trong thời gian có mưa lớn, các đơn vị được giao nhiệm vụ thường xuyên

theo dõi khu vực; khi phát hiện đất, đá tiếp tục sạt trượt hoặc có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và cơ quan, đơn vị, phải kịp thời cảnh báo, tổ chức bảo đảm an toàn và báo cáo ngay UBND phường để chỉ đạo xử lý.

Giao Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường là đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình, tham mưu UBND phường chỉ đạo xử lý; Ban Chỉ huy Quân sự phường chủ động phối hợp, sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo chức năng, nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh.

UBND phường Phù Liễn đề nghị Lữ đoàn Thông tin 603 và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố Hải Phòng (b/c);
- Đảng ủy phường (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Thành viên BCH PCTT, TKCN và PTDS phường;
- Lưu VT; XD, NN&MT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Diện



